

DECAPANT POUVRE POUR BRASURE CUIVRE/PHOSPHORE OU ARGENT (200GR) GUILBERT-EXPRESS



Poudre décapante sans acide borique pour brasure Cuivre / Phosphore et brasure Argent
assemblage : cuivre & Alliages cuivreux / Laiton / Inox / Aciers / Nickel & Alliages de Nickel

destiné aux travaux d'assemblage des métaux cuivreux, des canalisations sanitaires ou des canalisations et conduites de gaz

dissout les différents oxydes, en préalable à l'assemblage, tout en protégeant d'une possible oxydation les parties à jointer, en permettant la formation d'une fine pellicule continue qui protégera ainsi les pièces de l'oxydation

vivement recommandée pour toutes les brasures cuivre/phosphore et les brasures argent mais aussi et plus particulièrement sur les installations avec raccords cuivre/laiton, les interventions en plomberie?sanitaire et les travaux dans les industries automobiles et électriques

plage de température : 450 - 800 °C.

Référence	Unité de vente
380702312400	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- conditionnement (gr) : 200